


Obliteración de marcas viejas de IPPC

Las plagas pueden moverse de un país a otro en material de embalaje de madera (WPM) para que un programa fue creado para tratar WPM para prevenir este movimiento de plagas. Cuando WPM está correctamente, una marca se coloca en ella para demostrar que cumple con los requisitos. Esta marca le permite moverse de un país a otro.


¿Cómo se ve la marca IPPC?



Cada vez que se repara una paleta, pone en tela de juicio la conformidad del material con que fue reparado. El American Lumber Standard Committee (ALSC) ha declarado que cualquier paleta que parece haber sido reparado o alterado necesita tener las viejas marcas borrado (hecho completamente ilegible) antes de que pueda salir de la instalación. Retraimiento debe ocurrir antes de que se pueda aplicar una nueva marca IPPC.



3 partes de la marca IPPC



Para que la obliteración cumpla con los requisitos, las 3 partes de la marca deben ser ilegibles.



Un ejemplo de obliteración que cumple con los requisitos



Las 3 partes de la marca están completamente cubierto e ilegible.

Si cualquiera de las 3 partes de la marca IPPC se puede ver que la marca no se considera borrada y esto se considera no conformes.

Paletas con marcas que no han sido correctamente obliterados son no conformes y no se les permite enviar desde una instalación hasta que la obliteración se ajuste a los requisitos del programa.

Sólo las marcas que tienen la "trigo" símbolo de IPPC debe ser borradas. Toda las demás información sobre la paleta no requieren obliteración.



La Marca

Las marcas quemadas la marca IPPC en la madera dejando una impresión en el madera con el área residual quemada. Rociar estos con pintura no eliminar la impresión de la madera.

Sin embargo . . .

Siempre y cuando todo el color quemado sea cubierto con la pintura la marca es considerado obliterados a pesar del impresión restante.






Todas las marcas de quemaduras están cubiertas en esta
Se considera obliterado. ¡CORRECTO!



TIMBER PRODUCTS
We Deliver Confidence.

¿Las marcas de quemaduras están cubiertas?



Las marcas de quemaduras en esta marca no están completamente cubiertas con pintura.


Esto no se considera obliterado. ¡MALO!





Esto NO es obliterado ya que parte de la marca
Todavía se puede ver. ¡MALO!





Esto NO está borrado ya que la marca puede ser
Visto debajo de la pintura. ¡MALO!





Todas las marcas con el símbolo de trigo en el interior de la paleta necesitan ser borrado.





Esta marca NO está borrada ya que puede verse a través de la pintura ... ¡MALO!





Esta marca NO está borrada.
No todas las partes de la marca están cubiertas ... ¡MALO!





Esta marca no está borrada.

Usted todavía puede ver marcas de quemaduras en la madera ... Malo!





Esta marca se puede ver y necesita ser borrada.





Las marcas parciales con símbolo de trigo presentes todavía requieren borrar.





Una etiqueta que cubre una marca NO está borrando la marca.
Las etiquetas deben ser retiradas y la marca cubierta con pintura.





Esta marca todavía se puede ver y no se considera obliterado ... ¡Malo!





Esto es una buena obliteración. No hay evidencia de la marca ... ¡BUENO!



¿Las marcas siguientes requieren obliteración?

La marca de abajo NO tiene el símbolo de trigo y no requiere obliteración.





Sin símbolo de trigo - No se requiere obliteración.





El símbolo del trigo se puede ver - borrar esta marca.





Sin símbolo de trigo = No se requiere obliteración





El símbolo del trigo está presente por eso, se requiere la obliteración.





No hay símbolo de trigo = No se requiere obliteración.






El símbolo del trigo está presente por eso, se requiere la obliteración.





No hay símbolo de trigo = No se requiere obliteración.





El símbolo del trigo está presente por eso, se requiere la obliteración.





No hay marca de trigo presente para la obliteración de esta marca no es necesaria.



En resumen:

1. El pallet usado no puede salir de la instalación con viejas marcas en él.
2. Si la marca "trigo" de la IPPC está presente, **ROCIA OUT THE MARK INTEGRAL.**
3. Si la marca ha sangrado a través de la pintura, **ROCIA IT OTRA VEZ.**
4. Si la marca está cubierta sólo parcialmente con pintura, **VÁLELA DE NUEVO.**
5. Las marcas requieren **TODAS** las marcas de quemaduras cubiertas con pintura.

